



Zo kunt u werken met zwart gietharsmengsel

v17068

Het zwarte gietharsmengsel is sterk gepigmenteerd, dus het is raadzaam om uw werkgebied af te dekken en handschoenen te dragen. De mengverhouding bedraagt 4:1 (bijvoorbeeld ca. 200 g gietharsmengsel op 50 g water). De vorm kan na ca. 1 uur worden weggenomen en het werkstuk is na 24 uur volledig uitgehard.

Hoe werkt het



Instructievideo Leer hoe u kunt werken met zwart gietharsmengsel